

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИРКУТСКИЙ  
ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И  
СТРОИТЕЛЬСТВА»

ул. Лермонтова, д. 92, город Иркутск,  
Иркутская область, 664074.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Ильина Светлана Алексеевна  
(должность (по ОНД), фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 2-6-28 от 24.03.2025 по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении: должностного лица – заместителя директора ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» по административно — хозяйственной деятельности Малолыченко Татьяны Викторовны  
(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению.

В отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска (далее – ОНД и ПР г. Иркутска) от прокуратуры Свердловского района г. Иркутска поступило постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 24.02.2025 года, зарегистрированное в ОНД и ПР г. Иркутска от 24.03.2025 года № 2-6-28 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Прокуратурой Свердловского района г. Иркутска с привлечением специалистов УНД и ПР г. Иркутска проведена проверка исполнения ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности, по адресу: 664074, Иркутская область, город Иркутск, ул. Лермонтова, д. 92, ул. Лермонтова, д. 92 а, ул. Лермонтова, д. 92 в..

В соответствии с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, заместителя прокурора Свердловского района г. Иркутска Муклинов А.Р. от 24.02.2025 в «16» час. «00» мин. 18.02.2025 г. выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Нарушение обязательных требований	Нормативный правовой акт и его структурная единица, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования
1	2	3
<b>Здание учебного корпуса (кадастровый номер 38:36:000029:3824)</b>		
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на действующие системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем обеспечения управления и эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе	п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 №1479.

вх. № 103  
«20» 04 2025

	указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (в ходе проведения проверки вышеуказанная документация не предоставлена).	
2.	На объекте защиты настенные звуковые оповещатели крепятся вплотную к потолку (менее 150мм)	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности» п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
3.	Запоры (замки) на дверь эвакуационного выходов из учебного кабинета не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
4.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из столовой не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
5.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из групп и основного выхода не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
6.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (для помещения склада на цокольном этаже в крыле спорт зала)	п. 12, Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479
7.	Противопожарная дверь электроприводной не обеспечена устройством для самозакрывания	п. 14, Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479
8.	Согласно акта проверки технического состояния системы пожарной сигнализации ООО «Фаворит-Секьюрити», система находится в частично не работоспособном состоянии	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.
9.	Соединительные линии автоматической пожарной сигнализации выполнены кабельной продукцией не противопожарного исполнения. (Согласно акта ООО «Фаворит-	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 6.2 СП 6.131130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности".

	Секьюрити» )	п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждён постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 №1479.
10.	Допускается совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения (Согласно акта ООО «Фаворит-Секьюрити» )	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности». п. 6.6 СП 6.131130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности". п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждён постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 №1479.
<b>Здание учебных мастерских (кадастровый номер 38:36:000029:3825)</b>		
11.	На объекте защиты допускается эксплуатация пожарного шкафа, выполненного не в соответствии с ГОСТ Р 51844 (Пожарный шкаф выполнен из горючих материалов).	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности». п. 6.2.3 СП 10.131130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренние противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.
12.	Помещение преподавательской (в столярной мастерской) не оборудовано системой пожарной сигнализацией.	п. 5, Постановления Правительства РФ от сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защитными автоматическими установками пожаротушения системой пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
13.	Помещение мастера не оборудовано системой пожарной сигнализацией.	п. 5, Постановления Правительства РФ от сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защитными автоматическими установками пожаротушения системой пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
14.	При эксплуатации эвакуационных путей допускается устройства порога (перепад высоты, в столярной мастерской)	пп. «а» п. 27 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждён постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 №1479.
15.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на действующие системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем обеспечения управления и эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (в ходе проведения проверки вышеуказанная документация не	п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждён постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 №1479.

	предоставлена).	
16.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (в ходе проверки акты не предоставлены)	п. 43 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.20 №1479.
17.	На объекте защиты не обеспечено открытие разделяющей водой трубопроводы внутреннего водопровода пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных рядом с пожарными шкафами или внутри него	ст. 6, ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности» п. 8.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.
<b>Здание общежития (кадастровый номер 38:36:000033:4856)</b>		
18.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на действующие системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем обеспечения управления и эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (в ходе проведения проверки вышеуказанная документация не предоставлена).	п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 №1479.
19.	Системы противопожарной защиты не обеспечивают единство систем пожарной автоматики защищаемого объекта. (Система оповещения в цехе УПП не связана с остальной частью здания).	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности». п. 5.2 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.
20.	Сушильная камера древесины в цехе УПП не оборудована системой пожаротушения	Приложение № 4 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
21.	Позтажные коридоры длиной более 60м. не разделены	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности».

	противопожарными перегородками 2-го типа.	п. 4.3.7 СП 1.131130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
22.	Соединительные линии автоматической пожарной сигнализации выполнены кабельной продукцией не противопожарного исполнения. (Согласно акта ООО «Фаворит-Секьюрити» )	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности». п. 6.2 СП 6.131130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности". п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.
23.	Допускается совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения (Согласно акта ООО «Фаворит-Секьюрити» )	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности». п. 6.6 СП 6.131130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности". п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.
24.	На объекте защиты настенные звуковые оповещатели крепятся вплотную к потолку (менее 150мм)	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности» п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
25.	Коридор 1- го длиной более 60м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.7 СП 1.131130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
26.	Коридор 2- го длиной более 60м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.7 СП 1.131130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
27.	Коридор 3- го длиной более 60м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.7 СП 1.131130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
28.	Коридор 4- го длиной более 60м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.7 СП 1.131130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
29.	Коридор 5 го длиной более 60м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.7 СП 1.131130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

За что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение указанных требований стало возможным: ввиду ненадлежащего исполнения законного представителя юридического лица, на объекте защиты своих должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г., и отсутствия надлежащего контроля, за обеспечением требований пожарной безопасности.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления и сообщить о принятых мерах по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22 Б, в ОНД и ПР г. Иркутска, (E-mail: s.ilina@38.mchs.gov.ru)

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление внес:

Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору  
должность подразделение ОНД

  
подпись

С.А. Ильина  
инициалы и фамилия

Копию настоящего представления получил(а) " " апреля 2025 г.

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия  
Копия настоящего постановления выслана по адресу: \_\_\_\_\_