



ПРОКУРАТУРА  
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА  
Иркутской области

Прокуратура  
Свердловского района  
г. Иркутска

ул. Терешковой, 37а,  
г. Иркутск, 664039

31.03.2025 Д-145-2025



464803 254319

Лицепогн ГБПОУ Иркутской  
области «Иркутский техникум  
архитектуры и строительства»

Михайлову Б.А.

ул. Лермонтова, д. 92, г. Иркутск

mail@itas.irk.ru

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Свердловского района г. Иркутска с привлечением специалистов ОНД и ПР по г. Иркутску проведена проверка на предмет соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности при организации образовательного процесса в ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства», по результатам которой выявлены нарушения.

Так, согласно выписки из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» является оказание услуг сфере профессионального среднего образования.

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности №Л035-01220-38/00228312, выданной Учреждению 26.05.2015, к адресам мест осуществления образовательной деятельности, относится, в том числе адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 92, Лермонтова, д. 92а.

В соответствии с п. 2.8. Устава Учреждения Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законом об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

Из ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 6 Конвенции о правах ребенка следует, что лица в возрасте до 18 лет подлежат заботе и защите, их выживание, здоровое развитие являются одними из основных задач государства, а учреждения, ответственные за заботу о детях или их защиту, должны отвечать нормам, установленным компетентными органами.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Именно забота о детях является залогом процветания государства и общества. Жизнь и здоровье детей должны находиться под особой защитой государства и уполномоченных им органов, организаций и учреждений. Право на охрану здоровья закреплено в ст. 41 Конституции РФ.

БА 009097

Прокуратура Свердловского района г.  
Иркутска  
№ 21-145-2025/395-25-20250011

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 18.11.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон №69-ФЗ) установлены обязанности организаций в области пожарной безопасности, к числу которых относится обязанность руководителя организации соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с пп. 2, 3 ч. 2 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, также к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Вместе с тем при проведении проверки ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, в нарушение п. 54 Правил на объекте защиты отсутствует техническая документация на действующие системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем обеспечения управления и эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (в ходе проведения проверки вышеуказанная документация не предоставлена).

В нарушение ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре на объекте защиты настенные звуковые оповещатели крепятся вплотную к потолку (менее 150мм)

В нарушение п. 26 запоры (замки) на дверь эвакуационного выходов из учебного кабинета, из столовой, из групп и основного выхода не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение п. 12 Правил руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (для помещения склада на цокольном этаже в крыле спорт зала).

В нарушение п. 14 противопожарная дверь электроштитовой не обеспечена устройством для самозакрывания.

В нарушение п. 54 Согласно акта проверки технического состояния системы пожарной сигнализации ООО «Фаворит-Секьюрити», система находится в частично не работоспособном состоянии.

В нарушение ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.2 СП 6.131130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности", п. 54 Правил Соединительные линии автоматической пожарной сигнализации выполнены кабельной продукцией не противопожарного исполнения. (Согласно акта ООО «Фаворит-Секьюрити»).

В нарушение ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.6 СП 6.131130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности", п. 54 Правил допускается совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения (Согласно акта ООО «Фаворит-Секьюрити»).

В нарушении ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.2.3 СП 10.131130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования в здании учебных мастерских (кадастровый номер 38:36:000029:3825) допускается эксплуатация пожарного шкафа, выполненного не в соответствии с ГОСТ Р 51844 (Пожарный шкаф выполнен из горючих материалов).

В нарушение п. 5 Правил в здании учебных мастерских помещение преподавательской (в столярной мастерской), помещение мастера не оборудовано системой пожарной сигнализацией. не оборудовано системой пожарной сигнализацией.

В нарушение пп. «а» п. 27 Правил в здании учебных мастерских при эксплуатации эвакуационных путей допускается устройства порога (перепад высоты, в столярной мастерской).

В нарушение п. 54 Правил в здании учебных мастерских отсутствует техническая документация на действующие системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем обеспечения управления и эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (в ходе проведения проверки вышеуказанная документация не предоставлена).

11 В нарушение п. 43 Правил в здании учебных мастерских руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (в ходе проверки акты не предоставлены).

В нарушение п. 8.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования в здании учебных мастерских не обеспечено открытие разделяющей водой трубопроводы внутреннего водопровода пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных рядом с пожарными шкафами или внутри него.

В нарушение п. 54 Правил в здании общежития (кадастровый номер 38:36:000033:4856) отсутствует техническая документация на действующие системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем обеспечения управления и эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (в ходе проведения проверки вышеуказанная документация не предоставлена).

В нарушение ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 5.2 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования в здании общежития системы противопожарной защиты не обеспечивают единство систем пожарной автоматики защищаемого объекта. (Система оповещения в цехе УПП не связана с остальной частью здания).

В нарушение Приложение № 4 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании общежития сушильная камера древесины в цехе УПП не оборудована системой пожаротушения

В нарушение ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 4.3.7 СП 1.131130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы в здании общежития поэтажные коридоры длиной более 60м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.

В нарушение ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.2 СП 6.131130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности", п. 54 Правил в здании общежития соединительные линии автоматической пожарной сигнализации выполнены кабельной продукцией не противопожарного исполнения. (Согласно акта ООО «Фаворит-Секьюрити» ).

В нарушение ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.6 СП 6.131130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности", п. 54 Правил выходы в здании общежития допускается совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с

кабелями и проводами иного назначения (Согласно акта ООО «Фаворит-Секьюрити»).

18 В нарушение ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании общежития настенные звуковые оповещатели крепятся вплотную к потолку (менее 150мм).

В нарушение ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 4.3.7 СП 1.131130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы в здании общежития коридор 1, 2, 3, 4, 5 этажа длиной более 60м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными лицами ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства», своих должностных обязанностей, отсутствии должного контроля со стороны руководства ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства».

Выявленные нарушения недопустимы, требуют незамедлительного принятия мер по их устранению и недопущению впредь.

В соответствии со ст. 192 ТК РФ выявленные нарушения законодательства являются основанием для привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Свердловского района г. Иркутска, заблаговременно согласовав место и время его рассмотрения.

2. Принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий им способствующих, недопущению подобных нарушений впредь.

3. О результатах рассмотрения представления и конкретных принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру Свердловского района г. Иркутска в установленный законом срок с приложением копий соответствующих документов.

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц за ненадлежащее исполнение требований федерального и ведомственного законодательства.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции



А.Д. Хомченко